

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B16-03

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 08 月 15 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	支架与夹具由自攻螺丝固定连接，目前发现个别位置的支架因夹具歪斜无法固定到位，人力可以拉开，且螺丝造成的残渣未及时清理，现要求施工单位立即整改，并进行自检，对现场人员进行技术交底。		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人	段光祥	施工项目部 签收人/日期	宋就军
整改情况	已整改 整改负责人：宋就军 日期：2020.08.16		
复查意见	整改完成，合格 复查人：段光祥 日期：2020.08.17		

注 1. 本表由监理单位填写留存。



扫描全能王 创建

