

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电投浙江衢州源顺山35kV复利线改造工程 编号: 21-JL-020

施工单位	光伏发电及输电线路工程		监理单位	常州正德电力工程监理有限公司
检查时间	2021年1月25日		检查地点	开化县
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	今天上午未对业主、监理、施工单位对开化县护坡钢筋绑扎进行了专项检查。			
存在问题	经检查存在问题: 1. 局部钢筋搭接长度不够是设计要求。 2. 局部锚固长度不够。 3. 局部有漏绑。			
整改要求	要求施工单位按以下要求整改。 1. 对搭接长度不够部位进行焊接。 2. 对锚固长度不够部位加钢筋焊接。 3. 对漏绑部位进行补绑。			
检查人	朱为兵 2021.1.25	施工项目部 签收人/日期	王斌. 2021.01.25	
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 王斌 日期 2021.01.25			
复查意见	经复查已按要求整改, 符合规范要求。 复查人: 朱为兵 日期 2021.年1月25日。			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。