

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电投浙江青浦风电场 35MW 变分利用技改工程 编号: 21-JL-028

施工单位	光伏发电及输配电工程总承包部		监理单位	常州巴顿电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.01		检查地点	龙须区 S1 箱变基础施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	龙须区 S1 箱变基础施工, 进行绑扎钢筋, 现场监理人员对箱变基础钢筋尺寸及绑扎进行检查。			
存在问题	发现少数地方钢筋间距大于 15cm, 不符图纸设计, 立柱中间拉筋未绑扎。			
整改要求	已要求现场施工人员重新绑扎, 满足设计要求间距 15cm, 立柱拉筋绑扎到位。			
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	王欢, 2021.05.01	
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 王欢 日期: 2021.05.02			
复查意见	符合要求 复查人: 朱号兵 日期: 2021.05.02			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。