

# 监理检查记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：ZH-JL-037

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 光伏发电机输配电 EFC 总包项目部                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.05.29                                                                                     | 检查地点            | 龙须区 S4 箱变基础施工  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 龙须区 S4 箱变基础开始施工，监理人员对现场箱变基础钢筋绑扎进行检查。对现场基础轴线进行检查。                                               |                 |                |
| 存在问题      | 发现箱变基础底板钢筋绑扎间距大于图纸要求间距为 15cm，现场实测为 18cm-20cm。                                                  |                 |                |
| 整改要求      | 要求底板分布筋间距符合图纸设计、规范要求。                                                                          |                 |                |
| 检查人       | 朱强                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王欢 2021.05.29  |
| 整改情况      | 已按照要求整改完。<br>整改负责人：王欢 日期：2021.05.29                                                            |                 |                |
| 复查意见      | 符合要求<br>复查人：朱强 日期：2021.05.29                                                                   |                 |                |