

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: TLWH-ZHJL-JLJC-02

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.2		检查地点	2、3、4号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场施工质量检查			
存在问题	1、夹具螺丝有松动紧固不到位 2、支架连接处缝隙较大, 连接不紧密			
整改要求	1、夹具多次检查, 确保螺丝紧固到位。 2、支架连接处要紧密连接, 不能有过大缝隙			
检查人	闫金		施工项目部 签收人/日期	张江 2020.10.2
整改情况	已复查, 并附整改单 整改负责人: 闫金 日期 2020.10.2			
复查意见	经检查, 已整改。 常州正衡电力工程监理有限公司 安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏电站项目 复查人: 闫金 日期 2020.10.2			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。



扫描全能王 创建