


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-JLJC-03

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.7	检查地点	2 号备料间
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工质量、施工安全检查		
存在问题	1、支架安装后，外型不整齐，出现歪曲。 2、现场存在压块于屋面贴合不到位。 3、施工完成后多余材料未及时清理。 		
整改要求	1、支架安装完成后，现场及时调整部分歪曲支架，保证其观感良好 2、压块于屋面支架要紧密贴合，不能出现松动 3、施工完成后，多余材料及时进行回收		
检查人	闫鑫	施工单位 签收人日期	张强 2020.10.7
整改情况	已按要求整改，并交验 		
复查意见	经检查，已整改。 		



扫描全能王 创建