

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-JLJC-04

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.15	检查地点	箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工质量、安全检查		
存在问题	1、箱变基础挖掘深度不符合图纸要求。 2、工人在施工现场未佩戴安全帽 		
整改要求	1、箱变基础深度要符合图纸要求，挖掘完成后先进行自检，确保满足现场要求。 2、工人在进入施工现场时必须佩戴好安全帽		
检查人	闫鑫	 日期 2020.10.15	张34. 2020.10.15
整改情况	已按要求整改	 日期 2020.10.15	
复查意见	经检查，已整改	 日期 2020.10.16	



扫描全能王 创建