


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：TLWH-ZHJL-JLJC-06

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.29	检查地点	1号厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全检查		
存在问题	1、施工人员未佩戴安全帽，反光马甲穿戴不整齐。 2、材料堆放区域未进行围护。 		
整改要求	1、施工人员应按照相关要求，安全帽，反光背心要正确按时佩戴。 2、材料堆放区应整齐有序，并用明显标志将四周围护起来用以提醒来往人员。		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	张士坤 2020.10.29
整改情况	已督促整改。 整改负责人：张士坤 日期 2020.10.29		
复查意见	经检查，已整改。  复查人：闫鑫 日期 2020.10.30		



扫描全能王 创建