

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：TLWH-ZHJL-JLJC-14

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.3.2	检查地点	全厂区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	复工安全检查		
存在问题	1. 施工人员安全意识薄弱，安全帽未正确佩戴，口罩未戴 2. 施工机械未进行安全检查，部分螺栓松动 3. 屋面临边围网松动 4. 脚手架爬梯螺栓松动未紧固到位		
整改要求	1、加强对现场施工人员的安全教育。 2、对现场施工机械进行完全检查 3、对屋面围网进行检查，发现松动要进行二次加固 4、定期对脚手架爬梯进行加固		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	朱清
整改情况	已整改。 整改负责人：朱清 日期：2021.3.2 		
复查意见	已整改 复查人：闫鑫 日期：2021.3.3 		



扫描全能王 创建