

监理检查记录

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-001

施工单位	四川胜邦建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 25 日	检查地点	阀门车间、焊条车间、水泵车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	阀门车间、焊条车间、水泵车间屋顶施工现场进行施工检查		
存在问题	(1) 施工用等离子钻涉及动火因厂区内易燃品较多更换为大功率钻机 (2) 大功率钻机未采用一机一闸一漏要求施工方整改为带有漏点保护开关的插线盘 (3) 插线盘终端插头为两相插头要求施工方更换为三相插头 (4) 警示带未及时拉开，要求施工方施工期间必须拉好警示带 (5) 每台折叠升降机下方均配备 1 名指挥人员 (6) 电钻需测试是否漏电需要测量电阻。		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	上海修泽能源科技有限公司： 黄臣、黄中友、刘秋云 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 四川胜邦建筑工程有限公司：苑连良	施工项目部 签收人/日期	苑连良 2020.11.25
整改情况	已按要求整改 整改负责人：苑连良 日期 2020.11.26		
复查意见	已整改 复查人：张良玉 日期 2020.11.27		



扫描全能王 创建