

监理检查记录

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLJC-006

施工单位	四川胜邦建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.1.16	检查地点	阀门车间、焊条车间、水泵车间、 试验车间、热加工二车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	阀门车间、焊条车间、水泵车间、试验车间、热加工二车间施工现场进行施工检查		
存在问题	1. 水泵至试验配电室电缆沟穿管钢管需在连接处做接头处理 2. 焊条配电室及热加工配电室穿交流电缆时因水沟有水需降水并让施工人员配好绝缘手套及绝缘鞋。 3. 水泵屋面组件安装时不得用铁链条。 4. 电缆沟浇筑后需拉设警示带警示灯并敷设盖板		
整改要求	现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。		
检查人	上海修泽能源科技有限公司： 黄臣、黄中友、刘秋云 常州正衡电力工程监理有限公司： 张良玉 四川胜邦建筑工程有限公司：徐同江	施工项目部 签收人/日期	徐同江 2021.1.16
整改情况	已整改 整改负责人：徐同江 日期 2021.1.16		
复查意见	已按要求整改 复查人：张良玉 日期 2021.1.16		



扫描全能王 创建