


监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-056

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 16 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场检查发现的问题		
存在问题	1、部分支架安装缺少拉杆，套管。 2、A14 光伏区斜梁与檩条连接未安装螺栓。 3、组件接地线未安装；组与组之间扁铁连接未安装。		
整改要求	以上问题总包单位、施工单位需要加强现场质量管控，抓紧完成自检工作，对不合格部分进行整改。完成后报监理项目部复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.11.16
整改情况	1. 缺少的拉杆、套管已安排采购，到场后补上。 2. 其余 2、3 条已有人在现场施工。		
复查意见	经复查，缺少的拉杆、套管未补上。 2、3 条问题已有人在施工。 复查人：  日期 2022.11.18		

