

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-015

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 1 日	检查地点	升压站、光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理、总包单位、施工单位对升压站电气楼 3.6m 支模及满堂脚手架搭设、综合楼基础平台检查		
存在问题	1、综合楼基础垫层放线与图纸略有误差。 2、电气楼有一个扣件略有松动。 3、光伏区箱逆变爬梯基础开挖深度需符合设计。 4、光伏区个别桩头防腐未到位。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东 张良全	施工项目部 签收人/日期	蒋羽 22.08.01
整改情况	针对以上问题，已逐一整改		
复查意见	已按要求整改 复查人：严卫忠、王学东、张良全 日期：22.8.2		



扫描全能王 创建