

监理检查记录表

工程名称：宜城申宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-028

施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 02 月 15 日	检查地点	A06、A07、A09 光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位外线检查		
存在问题	1、1*4 光伏线缆从支架下地走线太急（没余量），部分从支架下来未穿软管。 2、A07 箱变基础下沉导致围挡扶手变形。 5、A07 箱逆变接地扁铁悬空需贴基础敷设。 6、升压站附属用房出现下沉需破碎后重新浇筑。 7、升压站内消防水管未做固定措施。 8、电气楼爬梯需做固定。 9、出线构架已经有鸟筑巢需做清理防止安全隐患。 10、升压站附属用房基础及路灯沉降。		
整改要求	以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改		
检查人	严卫忠 王学东 张良玉	施工项目部 签收人/日期	冯宗 蒋羽 2022.2.15
整改情况	已按要求整改。 2022.2.16		
复查意见	经审查基本完成整改 复查人：严卫忠 日期：2022.2.17		