

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.07	检查地点	开美站用塔、地基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对钢吊塔板进行检查		
存在问题	钢吊塔板已锈蚀		
整改要求	立即整改		
检查人	李金	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.5.8
整改情况	已按要求整改		
	整改负责人: 李国富 日期: 2021.5.8		
复查意见	合格		
	复查人: 李金 日期: 2021.5.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.03	检查地点	开美绿园塘. 基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋. 模板. 支架. 等进行检查验收.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李国富	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.5.2
整改情况	无 整改负责人: 李国富 日期: 2021.5.2		
复查意见	符合 复查人: 李国富 日期: 2021.05.03		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.16	检查地点	开关站综合楼夹层西侧观景台屋面.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板安装情况进行检查验收.		
存在问题	1. 鉴别钢筋梁内的钢筋保护层厚度不均匀, 个别处钢筋未用绑扎好. 2. 观景台围栏个别处钢筋保护层厚度不均匀.		
整改要求	立即按相关要求整改.		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.16
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 李国富 日期: 2021.4.16		
复查意见	符合要求 复查人: 孔令才 日期: 2021.4.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.30 上午	检查地点	可美站一层梁板柱
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	个别梁保护层不均匀，梁内有垃圾，对钢筋、模板、支撑进行拉直验收。		
存在问题	个别梁存在保护层不均匀，梁内有垃圾。		
整改要求	现场立即整改清理		
检查人	沈鹤、傅洪泉、董理、李金立	施工项目部 签收人/日期	李国信 2021.3.30
整改情况	已整改合格		
	整改负责人：李国信 日期：2021.3.30		
复查意见	符合		
	复查人：李金立 日期：2021.3.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.15	检查地点	开关站综合楼二次控制室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对地面土方夯实情况 ^{平整} 进行检查验收。		
存在问题	个别处地面不平整。		
整改要求	现场立即整改清理。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.15
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李国富 日期: 2021.4.15		
复查意见	符合要求。 复查人: 孔令才 日期: 2021.4.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.15	检查地点	升压站-号接地变至-号SV柜电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板安装情况进行检查验收。		
存在问题	个别处钢筋保护层厚度不均匀。		
整改要求	立即按相关要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.15
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 李国富 日期: 2021.4.15		
复查意见	符合要求 复查人: 孔令才 日期: 2021.4.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.13	检查地点	开关站室外电缆沟、2号SVG基础。
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板、 ^{2号} SVG内基础进行检查验收。		
存在问题	1. 个别处钢筋保护层厚度不够、不均匀。 2. 2号SVG内未清理干净。		
整改要求	现场立即整改清理。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.13
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：李国富 日期：2021.4.13		
复查意见	符合要求 复查人：孔令才 日期：2021.4.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.10	检查地点	开关站绿岛和绿岛北侧室外电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板进行检查验收。		
存在问题	个别处钢筋间距较大，不符合图纸要求。		
整改要求	立即按相关要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.10
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人：李国富 日期：2021.4.10		
复查意见	符合要求。 复查人：孔令才 日期：2021.4.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.9	检查地点	开关室室外电缆沟=号接地装置基础等
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板进行检查验收。		
存在问题	个别处钢筋保护层厚度不均匀。		
整改要求	现场立即整改清理。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.9
整改情况	已整改完成		
	整改负责人：李国富 日期：2021.4.9		
复查意见	符合要求。		
	复查人：孔令才 日期：2021.4.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.9	检查地点	开关站综合楼一层梁板柱
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢筋、模板支撑进行检查验收。		
存在问题	1. 个别梁钢筋保护层厚度不均匀 2. 个别处模板内未清理干净。		
整改要求	现场立即整改清理。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.9
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：李国富 日期：2021.4.9		
复查意见	符合要求。 复查人：孔令才 日期：2021.4.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.04.16	检查地点	开远站渔光互补二排斜屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	斜屋面板保护层不均匀，部分支撑，模板，钢筋进行拉直验收		
存在问题	钢筋网间距大小不一。		
整改要求	现钢筋立即整改。		
检查人	李国信	施工项目部 签收人/日期	李国信 2021.4.15
整改情况	已整改符合设计 整改负责人：李国信 日期：2021.4.15		
复查意见	符合设计 复查人：李国信 日期：2021.04.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.6	检查地点	2号SVG基础、3号雷升基础、4号接地基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对2号SVG基础等钢筋、模板进行检查。		
存在问题	1. 个别处钢筋保护层不均匀 2. 个别处模板不顺直 3. 个别处缺少锚固筋。		
整改要求	立即按图纸等规范要求整改		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.6
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李国富 日期: 2021.4.6		
复查意见	已整改, 符合要求。 复查人: 孔令才 日期: 2021.4.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.4.3	检查地点	开系统
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查一号SVG钢筋基础和避雷针基础，发现个别外钢筋保护层不规范，个别处底板泥水未清理干净。		
存在问题	1. 个别处钢筋保护层厚度不均匀，个别处保护层较小。 2. 个别处缺少底板泥水未清理干净。		
整改要求	立即按图纸规范要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.4.3
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：李国富 日期：2021.4.3		
复查意见	已按要求整改完成，符合要求，同意通过。 复查人：孔令才 日期：2021.4.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.3.22	检查地点	开关站综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查综合楼控制室电缆沟钢筋绑扎和模板支撑情况，发现个别处存在质量问题，镀锌钢管管口毛刺未清理，个别管预留长度不够。		
存在问题	预留镀锌钢管施工不规范，管口毛刺未清理，个别管预留长度不够。		
整改要求	立即按图纸和规范要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.3.22
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：李国富 日期：2021.3.22		
复查意见	经复查，现场问题已整改 复查人：孔令才 日期：2021.3.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.05	检查地点	开关站、站内
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	开关站站内回填土.		
存在问题	开关站站内回填土内有草根.		
整改要求	要求施工单位回填过程中, 派专人对草根进行挑检, 禁止有草根回填.		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.3.5
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 李国富 日期: 2021.3.5		
复查意见	符合要求. 复查人: 赵焕柱 日期: 2021.3.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.2.21	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站级配碎石回填铺设.		
存在问题	碎石内有 木屑、草根等杂质.		
整改要求	要求现场安排人员对、草根、木屑等挑出.		
检查人	赵晓松	施工项目部 签收人/日期	李国富. 2021.02.21
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李国富 日期: 2021.02.21		
复查意见	现场复查问题已整改 复查人: 赵晓松 日期: 2021.02.21		

注 1: 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHHL-ZLA012-

施工单位	国电南京自动化股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.02.21	检查地点	开关站站内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站回填土		
存在问题	回填土内有草根杂质。		
整改要求	回填过程中,应对草根进行挑挑,不许会带到回填土中。		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	李国富 2021.02.21
整改情况	现场已安排专人检草根等杂质 整改负责人: 李国富 日期: 2021.02.21		
复查意见	现场复查已整改 复查人: 赵焕柱 日期: 2021.02.21		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。