







监理检查记录表

工程名称： 一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目
 编号： ZHJL-HQJC-08

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位          | 国网吉林综合能源服务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                        |
| 检查时间          | 2022.10.17                                                                                                                                                                                                                                                         | 检查地点            | 箱变基础                                                                                  |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                       |
| 施工及检查<br>情况简述 | 箱变基础垫层定位放线、钢筋绑扎。                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                       |
| 存在问题          | 检查发现箱变基础底板钢筋间距个别处超过 200mm（设计 150）。                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                       |
| 整改要求          | 要求底板钢筋间距大于设计要求部位整改并报监理复核。                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                       |
| 检查人           |                                                                                                                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 |  |
| 整改情况          | <div>  </div> <div>                         整改负责人:  日期:                     </div>          |                 |                                                                                       |
| 复查意见          | <div>  </div> <div>                         复查人:  日期: 2022.10.17                     </div> |                 |                                                                                       |