

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SX-001

施工单位	浙江众能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 09 月 09 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	支架安装尺寸不符合图纸要求 个别夹具螺丝缺失 夹具螺丝未紧 支架螺丝未紧 夹具螺丝弹垫平垫缺失		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人	蔡加林 2021.09.09	施工项目部 签收人/日期	王明杰 2021.09.09
整改情况	已整改 整改负责人: 王明杰 日期: 2021.09.15		
复查意见	合格 复查人: 蔡加林 日期: 2021.9.15		

注 1. 本表由监理单位填写留存。