





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SX-002

施工单位	浙江众能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 09 月 10 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	个别组件分散排布时造成背板划伤		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人	 2021.09.10	施工项目部 签收人/日期	 2021.09.10
整改情况	现已整改。 整改负责人:  日期: 2021.09.10		
复查意见	合格 复查人:  日期: 2021.09.10		

注 1. 本表由监理单位填写留存。