





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-JLIC-001

施工单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 10 月 27 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、光伏组件卸车时发现 2 托组件外包装变形歪斜，卸车后未做加固防护措施		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.10.28
整改情况	 整改负责人:  日期: 2021.10.28		
复查意见	 复查人:  日期: 2021.10.28		

注 1. 本表由监理单位填写留存。