




监理检查记录表

工程名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM14 -01


施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 13 日	检查地点	聚丙烯仓库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对聚丙烯屋面光伏组件吊装进行检查。		
存在问题	1、屋面螺栓未收集。 2、屋面光伏组件放置不符合要求。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人进行再交底，严格按照要求对组件放置，以免组件造成损害。暂时不用或者多余的螺栓进行收集存放。		
检查人	 2022.07.13	施工项目部 签收人/日期	 2022.07.13
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人  日期: 2022.07.14		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.07.15		





海南炼化3.8MWp分布式光伏
项目
施工内容：彩钢屋面光伏支架安装
监理责任人：！
拍摄时间：2022.07.13 09:31
天气：多云 28℃
地点：儋州市·洋浦海南炼化有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：石家庄科林电气设备有限公司

今日水印
相机
时间



海南炼化3.8MWp分布式光伏电站
项目
施工内容：彩钢屋面光伏组件堆放不规范
监理责任人：！
拍摄时间：2022.07.13 09:34
天气：多云 28℃
地点：儋州市·洋浦海南炼化有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：石家庄科林电气设备有限公司

今日水印
相机
时间



扫描全能王 创建