

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中徽新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式项目                      编号：ZHXN-ZHJL-JCJL-004

|           |                                                                                          |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江泰辉新能源科技有限公司                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      |                                                                                          | 检查地点            | 五金仓库屋面         |
| 检查类型      | <input type="radio"/> 巡视 <input type="radio"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、对屋面安装的光伏支架的夹具<br>2、导轨间距尺寸进行检查符合设计要求                                                    |                 |                |
| 存在问题      | 个别夹具螺栓未打紧                                                                                |                 |                |
| 整改要求      | 要求在施工过程中特别注意螺栓的紧固到位、对已安装完成的进行整改                                                          |                 |                |
| 检查人       | 李仓立                                                                                      | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期：                                                          |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：                      日期：                                                            |                 |                |

注    1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
      2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
      3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。