


## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20221123

|           |                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                                                                                                                                           | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                            |
| 检查时间      | 2022 年 11 月 23 日                                                                                                                                                                                       | 检查地点            | 杭湾沪甬合作示范园二期园区 6#-8#屋顶                                                                                     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                         |                 |                                                                                                           |
| 施工及检查情况简述 | 1、在园区内 6#-8#楼栋屋顶，对已安装完成的夹具和导轨进行巡视检查。<br>2、检查屋顶夹具导轨安装是否符合设计要求。<br>3、施工人员 16 人，管理人员 4 人。                                                                                                                 |                 |                                                                                                           |
| 注意问题或事项   | 1、2022 年 11 月 23 日对园区 6#-8#屋顶已完成夹具和导轨安装的情况进行查看。<br>现场安装情况较好。存在问题是盛装螺丝的小纸盒现场有遗留，随风吹落在排水天沟易堵塞下水管口，要求随时进行清理。                                                                                              |                 |                                                                                                           |
| 整改要求      | 1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋顶排水天沟进行自检，及时清理施工垃圾。                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                           |
| 检查人       | <br>2022 年 11 月 23 日                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2022 年 11 月 23 日 |
| 整改情况      | 已清理。<br><div style="text-align: right;">                     整改负责人：  日期：2022 年 11 月 23 日                 </div>     |                 |                                                                                                           |
| 复查意见      | 经复查，已整改完成。<br><div style="text-align: right;">                     复查人：  日期：2022 年 11 月 23 日                 </div> |                 |                                                                                                           |