

监理检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-XF-JLJC-001

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.21	检查地点	7#厂房支墩浇筑前划线
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	7#厂房支墩浇筑前划线。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李军伟	施工项目部 签收人/日期	李军伟 2022.11.21
整改情况	无 整改负责人: 李军伟 日期: 2022.11.21		
复查意见	无 复查人: 李军伟 日期: 2022.11.21		

监理检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-XF-JLJC-002

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.30	检查地点	老厂北侧电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	老厂北侧电缆沟开挖		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	李军伟	施工项目部 签收人/日期	李军伟 2022.11.30
整改情况	无 整改负责人: 李军伟 日期: 2022.11.30		
复查意见	无 复查人: 李军伟 日期: 2022.11.30		

监理检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-XF-JLJC-00 }

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.6	检查地点	1#厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	厂房支墩浇筑536个		
存在问题	U型螺栓放置过短, 将影响支墩强度。 (附)		
整改要求	要求重新复量, 确保不下降		
检查人	李红	施工项目部 签收人/日期	李军伟 2022.12.6
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李军伟 日期: 2022.12.6		
复查意见	新的U型螺栓长度符合设计要求 复查人: 李红 日期: 2022.12.6		

监理检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-XF-JLJC-004

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.14	检查地点	2#厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#厂房支路横梁拆除		
存在问题	表面存在轻微气孔、个别支墩		
整改要求	对出现轻微气孔的支墩进行修筑、修筑材料强度不小于支墩混凝土		
检查人	李旭	施工项目部 签收人/日期	李军伟 2022.12.14
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李军伟 日期: 2022.12.15		
复查意见	符合规范要求 复查人: 李旭 日期: 2022.12.17		

监理检查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-XF-JLJC-005

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.21	检查地点	3#厂房、10#厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3#厂房楼水泥支墩拆模		
存在问题	10# 水泥支墩不整齐, 存在墩子移位。		
整改要求	支墩 安装前重新调整墩子位置		
检查人	李亚飞	施工项目部 签收人/日期	李军伟 2022.12.21
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李军伟 日期: 2022.12.23		
复查意见	符合安全 复查人: 李亚飞 日期: 2022.12.24		