

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 039

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.10.26		检查地点	东郑光伏区箱变 9#、10#、11#、12#底板
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 验收 9#、10#、11#、12# 箱变基础底板。			
存在问题	一、10# 箱变基础底板西端面保护层厚度 100mm, 不符合设计要求, 设计要求为 50mm。			
监理措施	要求底板的面层筋往上抬高 50mm, 并在底板筋中间垫撑马镫筋。			
检查人	王成		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2023.10.26
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方佳乐 日期: 2023.10.26			
复查意见	整改符合要求 复查人: 王成 日期: 2023.10.26			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。