

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 059

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.27		检查地点	东郑光伏区14#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、检查14#区域支架安装。			
存在问题	1. 有两组支架檩条连接螺栓安装方向内外混装。 2. 斜梁与檩条的连接螺栓有部分漏拧。			
监理措施	一、按要求整改，整改完成后报监理复查。			
检查人	邵斌	施工项目部 签收人/日期	邵斌 2023.12.27	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 邵斌 日期 2023.12.28			
复查意见	整改符合要求 复查人: 邵斌 日期 2023.12.28			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。