

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 066

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.01.08		检查地点	东郑光伏区 9# 区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一. 检查 9# 区域地锚桩质量情况。			
存在问题	1. 6 根桩未做保护帽。 2. 8 根桩钢管内预埋混凝土深度不符合设计要求, 分别为 450mm、410mm、380mm、370mm、380mm、410mm、390mm、460mm, 设计要求预留 300mm。			
监理措施	一. 按要求整改, 整改完成后报监理复查。			
检查人	董斌		施工项目部 签收人/日期	方臣东 2024.01.08
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方臣东 日期: 2024.01.09			
复查意见	整改符合要求 复查人: 董斌 日期: 2024.01.09			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。