

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 067

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.01.10		检查地点	东郑光伏区14#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、检查14#区域方阵支架下料规格。			
存在问题	1. 山顶檩条设计宽为150mm, 现场下料部分檩条是山坡的规格宽为130mm, 不符合要求。			
监理措施	要求立即更换规格150mm的檩条。			
检查人	罗斌		施工项目部 签收人/日期	方继 2024.01.10
整改情况	已整改完成 整改负责人: 方继 日期: 2024.01.11			
复查意见	符合要求 复查人: 罗斌 日期: 2024.01.11			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。