

XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 068

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.01.13		检查地点	东郑光伏区 11#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	一、11#区域光伏支架安装验收。			
存在问题	1. 个别阵列连接螺栓未紧固。 2. 多组拉杆未安装。 3. 四组檩条不同程度弯曲变形。			
监理措施	以上问题要求在一日内整改完成并报监理复查。			
检查人	罗斌		施工项目部 签收人/日期	方佳乐 2024.01.13
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 方佳乐 日期: 2024.01.14			
复查意见	整改符合要求 复查人: 罗斌 日期: 2024.01.14			

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。