

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.10.04	检查地点	洪池地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 立柱安装不垂直。 2. 箱变基础圈梁钢筋与模板未预留保护层 3. 接地铝棒C型卡压接次数不足。		
监理措施	要求施工单位对不垂直的立柱立即进行校正调平，箱变基础圈梁钢筋预留足够的保护层，增加接地铝棒c型卡压接次数为5道。		
检查人	zmp	施工项目部 签收人/日期	毛永顺 2024.10.04
整改情况	整改完成 整改负责人:毛永顺 日期 2024.10.04		
复查意见	已处理整改 复查人: zmp 日期 2024.10.04		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。