

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.9.20		检查地点	洪池30#31#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 接地铝棒C型卡压接次数不足。 2. 接地沟深度不足。 3. 桩基础表面凿毛后未清理。			
监理措施	要求施工单位增加接地铝棒c型卡压接次数为5道，对接地沟深度不足进行人工开挖，凿毛后及时清理。			
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	[Signature] 2024.09.20
整改情况	[Signature] 整改负责人: [Signature] 日期 2024.09.20			
复查意见	[Signature] 复 查 人: [Signature] 日期 2024.09.20			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。