

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.9.26		检查地点	洪池地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. 洪池30箱变基础筏板钢筋下未放置垫块。 2. 构造柱箍筋间距不满足图纸设计要求。 3. 筏板钢筋混凝土保护层预留不足。			
监理措施	要求施工单位对筏板钢筋及时添加混凝土垫块，构造柱箍筋间距排布满足设计要求100mm，预留足够的保护层。			
检查人	丁力		施工项目部 签收人/日期	王力政 2024.09.26
整改情况	已整改完成 整改负责人：王力政 日期 2024.09.26			
复查意见	已整改完成 复 查 人：丁力 日期 2024.09.26			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。