

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 23	检查地点	西沟5#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 5号箱变进线电缆桥架支架生锈严重，且存在个别支架随意放置浮石上。 2. 5号箱变进线电缆磨损严重。 3. 5号箱变进线电缆桥架连接处螺丝使用不符合要求。		
监理措施	已下发监理通知单《监理工程师通知单ZHJL-JLTZ-PL-94》 要求施工单位对5号箱变进线电缆桥架支架重新安装，对磨损严重的电缆进行更换，更换桥架连接处螺丝，确保强度达到要求。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	王磊 2024.07.23
整改情况	已整改完成 整改负责人：王磊 日期 2024.07.24		
复查意见	经复查，已整改完成 复查人：王磊 日期 2024.7.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。