

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.3.30	检查地点	送出线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查送出线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. G32基础混凝土浇筑后地脚螺栓未包裹 2. 升压站个别施工人员未佩戴安全帽 3. 龙门架-G1通信光缆展放施工时未拉紧导致光缆与GIS设备发生多次碰撞		
监理措施	要求施工单位对地脚螺栓螺纹部分应予以保护，对未佩戴安全帽施工人员重新进行安全交底，立即停止通信光缆放线作业重新进行技术交底后再进行施工。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	王磊 2024.3.30
整改情况	整改完成 整改负责人：王磊 日期 2024.3.31		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人：王磊 日期 2024.3.31		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。