




检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.1.10	检查地点	郝口地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 支架安装中螺栓未紧固。 2. 现场施工人员未佩戴安全帽。 3. 现场人员在已安装的组件上随意踩踏。		
监理措施	要求施工单位对已安装的支架螺栓紧固率进行自检消缺，对不佩戴安全帽的施工人员重新进行三级教育，对施工人员重新进行技术交底，并口头教育，严禁再次出现此现象。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025. 01.10
整改情况	 整改负责人:  日期 2025. 01.10		
复查意见	 复 查 人:  日期 2025. 01.10		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。