

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.1.13	检查地点	郝口地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查洪池光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 支架安装中螺栓未紧固。 2. 接地沟、直流电缆沟深度不足。 3. 中压块变形。		
监理措施	要求施工单位对已安装的支架螺栓紧固率进行自检消缺，对深度不足的接地沟、电缆沟人工拓深，对变形的压块进行更换。		
检查人	王明	施工项目部 签收人/日期	毛永发 2025.01.13
整改情况	已完成整改 整改负责人：毛永发 日期 2025.01.13		
复查意见	已验收合格 复 查 人：王明 日期 2025.01.13		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。