

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 14	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查集电线路铁塔塔基开挖情况、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. C10钢筋笼未设置保护层 2. C10主筋分布不均匀 3. C10外箍筋数量少于图纸设计要求		
监理措施	要求施工单位对C10钢筋笼预留足够的混凝土保护层，钢筋分布不均匀应重新排布，外箍筋缺少的增加至设计要求。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	 2024.07.14
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期 2024.07.16		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人: 王孝金 日期 2024.7.16		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。