

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 6. 06	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路铁塔塔基开挖情况、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. XD7基坑内垃圾未清理 2. XD35基坑开挖完成后未做好安全措施，洞口未覆铁板。 3. XD7+1基坑钢筋笼主筋、内箍筋分布不均匀		
监理措施	要求施工单位在浇筑前及时清理基坑内垃圾，对开挖完成的基坑附近做好安全措施，洞口覆铁板，对钢筋分布不均匀处重新排布。		
检查人	王孝全	施工项目部 签收人/日期	王孝全 2024.06.06
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王孝全 日期 2024.06.08		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人: 王孝全 日期 2024.6.08		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。