

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：010

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.9.01	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查一次舱基础阀板钢筋及模板		
存在问题	钢筋局部出现漏绑现象、局部钢筋保护层偏小、模板局部缝隙过大、基础底板内垃圾未清理		
监理措施	要求施工单位对漏绑部位进行绑扎、对保护层偏小部位增加垫块、对模板缝隙过大处进行修补、对基础底板内进行清理		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	毛子欣 2023.9.1
整改情况	已整改完成 整改负责人: 毛子欣 日期 2023.9.1		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人: 王 磊 日期 2023.9.1		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。