

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：014

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.9.13	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查二次舱周围墙板钢筋绑扎、模板安装情况		
存在问题	钢筋直接靠在模板上，未做钢筋保护层 局部模板宽度实测为29cm、30cm、30cm，设计要求为30cm 混凝土供应不及时		
监理措施	要求施工单位及时对钢筋添加垫块，局部模板宽度不满足设计要求的及时拓宽，敦促商混站及时供应混凝土、防止出线施工缝现象		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	王海欣 2023.9.8
整改情况	已整改完成 整改负责人：王海欣 日期 2023.9.8		
复查意见	已经复查已整改完成 复 查 人：王劲 日期 2023.9.13		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。