


# 监理检查记录表

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-JSQC-008

|           |                                                                                                     |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.05.03                                                                                          | 检查地点            | 彩钢瓦屋面          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项      |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 屋面直流电缆敷设                                                                                            |                 |                |
| 存在问题      | 电缆穿管不能使用扎丝固定。<br> |                 |                |
| 整改要求      | 外露电缆穿管应用不锈钢扎带或抱箍固定。                                                                                 |                 |                |
| 检查人       | 周玉荣                                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 徐江             |
| 整改情况      | 已完成    整改负责人：韩海    日期：2024.5.3                                                                      |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：周玉荣    日期：2024.05.06                                                                            |                 |                |