




监理检查记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-AJ-001

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 06 月 18 日	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 检查部位及施工内容：现场发现进入施工现场大部分施工人员未带安全帽。		
存在问题	1、巡视现场发现进入施工现场未设置安全警示标语。		
整改要求	要求施工单位进入施工现场时设置警示标语，请于 1 天之内进行整改。		
检查人	丁祥	施工项目部 签收人/日期	 2024.6.19
整改情况	已整改。 整改负责人:  日期: 2024.6.19		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2024.6.19		



監理檢查記錄表

工程名稱：高壓科技中樞“1+4”MW 2 型式汽機及電機項目

編號：JHNTX-JSOD-21-003

施工單位	聯華電力電力第一設計研究院 同利科技發展股份有限公司	監理單位	江蘇華電電力工程監理有限公司
檢查時間	2024.06.28	檢查地點	附屬施工區域
檢查類型	隨機抽	□定期	□专项
施工及檢查情況描述	對施工現場進行檢查		
存在問題	1、在吊裝時現場未設置警戒線。		
整改要求	要求在施工單位及時處理，請于十天之內進行整改，并讓監理複檢		
檢查人	申加佳	施工項目部 簽收入/日期	陳永輝 2024.6.29
整改情況	已整改 整改負責人 陳永輝 日期：2024.6.29		
複查意見	已整改 複查人：陳永輝 日期：2024.6.29		

- 注 1. 如存在問題已發監理通知單，“整改要求”中應注明監理通知單的編號，“整改情況”和“複查意見”可不填寫。
 2. 施工單位填寫整改情況時，應對照問題逐一描述。
 3. 定期、专项檢查時可根據需要附檢查簡要。




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-ZJ--003

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.07.05	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、巡视现场时发现个别施工人员未按要求穿着工作服。		
整改要求	要求在施工单位及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	丁祥	施工项目部 签收人/日期	 2024.7.6
整改情况	已整改。 整改负责人:  日期: 2024.7.6		
复查意见	 复查人:  日期: 2024.7.6		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。




扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-ZJ--004

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.07.09	检查地点	4号车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、巡视现场时发现车棚基础垫层未养护，出现开裂现象。		
整改要求	要求在施工单位及时处理。请于1天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	丁祥	施工项目部 签收人/日期	 2024.7.10
整改情况	已整改。 整改负责人：  日期：2024.7.10		
复查意见	整改 复查人：  日期：2024.7.10		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。





扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-ZJ--005

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.07.18	检查地点	主车间
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、巡视现场时发现主车间屋顶未配备灭火器，未设置安全警示标识。		
整改要求	要求在施工单位及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	丁祥	施工项目部 签收人/日期	 2024.7.19
整改情况	已整改。 整改负责人：  日期：2024.7.19		
复查意见	合格 复查人：  日期：2024.7.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-ZJ--006

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.07.24	检查地点	主车间
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、巡视现场时发现导轨安装螺栓未紧固。		
整改要求	以上问题要求在施工单位及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	丁祥	施工项目部 签收人/日期	陈同 2024.7.25
整改情况	已整改 整改负责人: 陈同 日期: 2024.7.25		
复查意见	合格 复查人: 陈同 日期: 2024.7.25		

1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。







扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-ZJ--007

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.01	检查地点	联合厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、巡视现场时发现桥架连接处螺栓未紧固。		
整改要求	以上问题要求在施工单位及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	丁祥	施工项目部 签收人/日期	 2024.8.1
整改情况	 整改负责人:  日期: 2024.8.1 ✓		
复查意见	 复查人:  日期: 2024.8.2		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称: 京能科技中利“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-ZJ--008

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.07	检查地点	1#车棚
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、巡视现场时发现基坑内土方坍塌，影响基坑整体结构性。		
整改要求	以上问题要求在施工单位及时处理。请于1天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	丁祥	施工项目部 签收人/日期	丁祥 2024.8.8
整改情况	已整改。 整改负责人: 丁祥 日期: 2024.8.9		
复查意见	合格 复查人: 丁祥 日期: 2024.8.8		

- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
- 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
- 定期、专项检查时可根据需要增加检查内容。



扫描全能王 创建