

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号:LXSX-TZYB-2025-01-JS-01

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.15	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 检查部位及施工内容：现场发现安全围栏未安装、采光带防坠网未安装。		
存在问题	1、在巡视现场发现现场发现安全围栏未安装、采光带防坠网未安装。		
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于1天之内进行整改。		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡江波 2024.12.15
整改情况	无整改 整改负责人：胡江波 日期：2024.12.15		
复查意见	整改 复查人：姜旭 日期：2024.12.15		

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-02

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.27	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现夹具安装未打紧松动严重。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡仁浩 2024.12.27
整改情况	已整改 整改负责人：胡仁浩 日期：2024.12.27		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2024.12.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-02

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.27	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现夹具安装未打紧松动严重。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡仁浩 2024.12.27
整改情况	已整改 整改负责人：胡仁浩 日期：2024.12.27		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2024.12.27		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-03

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.04	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现导轨压弯挤压整体结构被破坏、需要更换导轨。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡记浩 2025.01.04
整改情况	2/整改 整改负责人：胡记浩 日期：2025.01.04		
复查意见	整改 复查人：姜旭 日期：2025.01.04		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-03

施工单位	浙江玉信电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.11	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现导轨压弯挤压整体结构被破坏、需要更换导轨。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	胡12:8 2025.1.11
整改情况	已整改 整改负责人: 胡12:8 日期: 2025.1.11		
复查意见	整改 复查人: 姜旭 日期: 2025.01.11		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。