


监理检查记录表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHSR-CZZH-JC-001

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 04. 29	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现夹具螺栓与图纸不符，要求退场换货处理。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025. 4. 29		
复查意见	 复查人:  日期: 2025. 4. 29		

监 理 检 查 记 录 表



工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SHSR-CZZH-JC-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.06	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现现场动火作业未配备灭火器。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.05.06		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.05.23		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目


编号：SHSR-CZZH-JC-003

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.15	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现车棚安装过程中未佩戴安全带。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 2 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2025.05.15		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2025.05.15		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目



编号：SHSR-CZZH-JC-004

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 05. 21	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现临边作业未绑扎安全带。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2025.05.21		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2025.05.21		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目



编号：SHSR-CZZH-JC-005

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.27	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场临时用电未配备三级配电箱。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人  日期：2025.05.27		
复查意见	整改 复查人：  日期：2025.05.27		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司 733.8kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHSR-CZZH-JC-006

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.04	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现组件直流电缆绑扎松散。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.06.04		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.06.04		