

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 9 日

星期: 二

工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 19-28°

1. 巡视施工现场各项安全措施落实情况 2. 巡视各施工点工程质量、工程进度 3. 检查九姓、同贵组件安装, 发现中压块掉链螺母未压在檩条内, 现场要求施工单位立即整改。 4. 检查屋顶光伏支架安装情况, 发现屋顶檩条使用膨胀螺栓安装不符合要求, 要求立即整改。 5. 现场无安全事故。	监理单位: 安徽远山电力工程有限公司 施工内容及进度: 1. 同贵、同贵组件安装 2. 同山支路组件安装 3. 同山支路布线、逆变器安装 4. 同山支路搬运进场 5. 同山支路安装 6. 九姓围栏安装
施工情况	其它事项
本日现场监理人员: 王发全	记录人: 王发全 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王发全

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建