

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳林业生态水源工程50mup工程.

日期	2017年10月19日 星期四	气候	多云	气温	10°C ~ 17°C
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 施工方统计方场内电缆沟更换部位. 2. 核对次链物流至综合楼道路工程量.				
检查发现的问题	1. 方场内较多处电缆沟下陷. 2. 部分桩基下陷.				
处理措施、意见、结果	1. 尽快整改电缆沟. 2. 对个别桩基下陷的灌注桩要求修复或拆除.				
协调内容或其他					
记录人	何中浩	总监签阅	张明武		

