

监 理 日 志

工程名称: 陕西金明水运口清淤工程 50mwp 工程

日期	2017 年 10 月 23 日 星期 二	气候	多云	气温	9℃~16℃
监理单位动态:	2 人工作。	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样。			
施工方人员动态:	7 人施工 (整改电缆沟)				
施工机械动态:	1 台机械运行				
施工进度情况	1. 132~136 井方形电缆沟整改完成。下午检查。 2. 整理三期资料。				
检查发现的问题	1. 下午检查 132~136 井 部分电缆沟整改不到位, 基本符合要求。 133 井 沟底变圆, 较浅, 容易积水。				
处理措施、意见、结果	1. 对 133 井 沟底变圆 进行回填土, 按水平路面 高 10cm~15cm。				
协调内容或其他					
记录人	h 中 兴	总监签阅	3 张 记 武		

