

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 五

工程名称:

陕西合阳耗昆南湾能源二期 50 MW 工程

天气:

晴

气温:

20~30℃

东南风 1-2 级

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:30 到施工现场巡视, 发现问题:

1. 支模缝隙太大, 浇筑漏浆太多, 浪费严重

2. 浇筑前 U 形管上未涂抹黄油.

3. 支模不在同一水平线上.

4. 模板是大块, 不足 1 米 2 的较多.

以上问题, 已要求整改, 明天检查.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
合
阳

1. 因浇筑太慢, 今天绑扎钢筋.

2. 浇筑完 2 号高炉.

3. 定压 3/5 号方塔完成.

其
它
事
项

现场施工人数 41 人, 共 3 个管理

本日现场监理人员

人 中 杰

黄 磊 生

记录人:

人 中 杰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

人 中 杰

张 新