

监 理 日 记()

日期: 2017年6月14日

天气: 晴
气温: 20℃ ~ 30℃

星期: 三
工程名称: 陕西合利桂花湾清洁能源二期 50MW 工程

监
理
工
作
情
况

1. 早 9:30 到 136 炉炉膛巡视, 未发现电焊情况, 发现 2 处有板电焊火花, 已要求现场进行更换。
 2. 检查 114m 120m 炉膛及炉底吊钩及焊接情况。
 - ① 部分焊点, 焊渣较多, 未清理干净。
 - ② 防结渣喷嘴不多, 部分焊点, 未喷漆。
 - ③ 焊点, 部分有焊缝, 未焊实。
- 以上问题已要求现场整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西合利

今天 136 炉炉膛电焊 (整改完成)

其
它
事
项

现场记录 28 人。

1. 电焊安全加 4 人。(下午 4 时)

本日现场监理人员

钟明

黄继生

钟明

记录人:

钟明

总监 (总监代表):

钟明

江苏省建设厅监制