

监 理 日 志

工程名称: 郑州市东大街热力管网工程

日期	2018年8月26日 星期日	气候	多云	气温	17°-27°
监理人员动态:	王常超 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2名焊工 4人				
施工机械动态:	电焊机 一台				
施工进度情况	下管坑内焊工焊接管口, 随管铺设进行。				
检查发现的问题	管子沟盖板均为一块, 无法翻身, 没有关止, 有安全隐患。				
处理措施、意见、结果	对此情况已通知施工单位进行处理, 将无法翻身的盖板关闭。				
协调内容或其他	监理单位在下管坑内焊工焊接管口时, 要求施工单位对管口盖板进行整改, 抓紧进行施工。				
记录人	王常超 袁振东	总监签阅	王常超		