

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年3月11日

星期: 六

天气: 阴

气温: 1°-15°

工程名称: 东港20MW分布式光伏电站项目

安全监理: 今日现场安全巡视检查, 发现开关站三极配电箱存在安全隐患 (插座外搭) 要求另增加一个三极配电箱, 现场已增加。②开关站防水施工工人未佩戴安全帽, 现场进行安全教育后已佩戴。③进场道路有1处存在安全隐患 (路基塌陷) 已通知施工单位整改, 待查。光伏区, 场内集电线路未发现安全隐患, 采取安全措施在场。

检查: 场内集电2、3、4#基坑接地线搭接情况, 实测数据据测为直径12mm, 塔搭长度为10cm, 刷漆均匀, 符合要求, 土方回填, 详见旁站记录。

检查: 35kV配电间屋面防水施工情况, 发现底子油涂刷不均匀现象, 及时提醒, 现场已整改。

检查: 综合接地板埋设情况, 用卷尺测量平整度, 实测数据测为0.5mm-0.3mm, 符合要求, 吊顶及刮腻子施工检查, 符合设计要求。

承包单位	施工内容及进度
江苏	开关站: 35kV配电间屋面防水施工。①综合接地室内吊顶, 地板砖铺贴。②综合接地室内室外刮腻子。③水泵房外墙保温。 光伏区: 1#区汇流箱汇线。2#地块搭设混凝土浇筑, 低压电电缆端子安装, 桥架线槽金属安装。 场内集电: 2、3、4#基坑接地线搭接, 土方回填。

其它事项

本日现场监理人员: 张金贵

记录人: 张金贵

总监 (总监代表): 张金贵

江苏省建设厅监制